

PROYECTO SELAVIP – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Adela Espinoza: Manzana: 44 Lote: 13



Sistema estructural perfil C anclado en muro – cubierta de chapa galvanizada N° 25

Fernanda Nieto: Manzana: 42 Lote: 10



Sistema estructural de perfiles C construido in situ para montaje en obra

Cesar Ñaños: Manzana: 43 Lote: 2



Estructura modular de perfiles C – Cubierta de chapa galvanizada

Consolación Mendoza: Manzana: 43 Lote: 5



Montaje de chapas galvanizada sobre estructura – Estructura amurada con cubierta de chapa galvanizada

Isabel Morales: Manzana: 42 Lote: 8



Estructura modular de perfiles C realizada in situ – cubierta de chapa galvanizada N° 25

Mirta Lagraña: Manzana: 43 Lote: 7



Sistema estructural de perfiles C – cielorraso de MDF suspendido sobre estructura

Patricia Ibañez / Nicolás Baez: Manzana: 41 Lote:5



Sistema estructural modular de perfiles C – Anclaje con planchuelas a muros existentes

Paola Zarate: Manzana: 45 Lote: 15



Sistema modular estructural realizado in situ – cubierta de chapa galvanizada N° 25

Petrona Centurión: Manzana: 43 Lote: 10



Sistema estructural modular de perfiles C construido in situ

Emilia Gordillo / Sergio Romano: Manzana: 44 Lote:14



Cielorraso de MDF, bajo cubierta de chapa galvanizada N° 25

Silvia Ponce: Manzana: 44 Lote: 12



Sistema estructura de perfiles C, empotrados en muros existentes con cubierta de chapa Nº 25

Mario Santillán: Manzana: 45 Lote: 16



Montaje del sistema estructural perfiles C – Cubierta de chapa galvanizada Nº 25.

Blanca Benavidez: Manzana: 43 Lote: 14



Construcción de cubierta de chapa galvanizada N° 25, sobre estructura existente con cielorraso a reparar

Soledad Urrejola: Manzana: 43 Lote: 13



Construcción de cubierta de chapa galvanizada N° 25 sobre estructura de madera existente

Carmen Palacios: Manzana: 43 Lote: 1



Construcción de cubierta de chapa galvanizada sobre estructura existente con cielorraso de madera

Marilyn Gordillo: Manzana: 45 Lote: 1



Construcción de cubierta de chapa galvanizada sobre estructura existente con cielorraso de madera

Aguirre Mario Roque/ Carmen Rodríguez: Manzana: 42 Lote: 9



Instalación de cañerías y artefactos

Luisa Chavero: Manzana: 40 Lote: 14



Instalación de cañerías y artefactos